



1. Valor Negativo
2. Cero
3. Tara
4. libras
5. onzas
6. kilogramos

FUNCIONES DE TECLADO

ON/OFF LUZ **ON/OFF:** Presione por 3 segundos para apagar el equipo cuando se encuentre en modo de pesaje
LUZ: Control de luz de respaldo, presione por 1 segundo para prender o apagar la luz de respaldo.

TARA UNID **TARA:** Presione por 1 segundo para regresar la báscula a peso cero o activar la función Tara.
UNID: Presione por 3 segundo para cambiar de unidad de medida a Kilogramos (kg), Libras (lb) u Onzas (oz).

5

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BAC-20 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BAC-20 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media III
 Capacidad: Máx: 20 kg Min: 200 g
 $d=e=10\text{ g}$ $dT:10\text{ g}$ Lim: 30 kg
 Tara sustractiva: 20 kg
 Temp. Operación: 10° a 40 °C
 Tensión Nominal de Alimentación: 3 Vcc
 (1 batería de 3 Vcc tipo CR 2032)

GUÍA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones.
2. Encienda la báscula utilizando la tecla **[ON-OFF/LUZ]**.

PRECAUCIONES

1. La pantalla mostrará "Lo" cuando la batería este baja. Favor de reemplazarla batería.
2. La pantalla mostrará "Err" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.

1

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BAC-20, marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.
- Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Cuando el equipo presente el sello de garantía violado (etiqueta de especificaciones).

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

ADVERTENCIAS

- No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
- Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.
- Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
- No sobre cargue la capacidad máxima de la báscula, esto puede dañar la celda de carga.
- No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
- Proteja su báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.

PESAJE

1. Presione **[ON/OFF / LUZ]** para encender la báscula antes de cargar cualquier peso y espere que se estabilice.
2. Coloque lo que desea pesar en la báscula y la pantalla mostrará el peso del objeto, cuando la pantalla muestre "0", levante la báscula lentamente. Asegúrese que la báscula este horizontal y balanceada.
3. La lectura del pesaje se bloqueará después de parpadear 3 veces. La báscula se apagará automáticamente si permanece así por más de 1 minuto.
4. Presione **[TARA/UNID]** para ingresar a la función de "TARA" después de bloquear el peso, para regresar a cero retire el peso y presione nuevamente **[TARA/UNID]**.
NOTA: Si el peso es mayor a 1 kg la báscula mostrará "T" en la pantalla indicando que la función "TARA" esta activa, si el peso es menor a 1 kg no se visualizará "T" en pantalla, pero la función estará activa.

2



Importado por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
 Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
 Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
 Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
 R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China

e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx



Sello del distribuidor

Para saber cuál es su centro de servicio más cercano, visítenos en: www.rhino.mx/servicio.html

CAMBIO DE UNIDADES

Bajo el modo de pesaje, presione **[TARA/UNID]** por 3 segundos para cambiar la unidad de pesaje.

BATERIA

La báscula funciona con una batería de litio 3V CR2032. Antes de usarse por primera vez, abra la tapa que protege la batería en la parte posterior. Remueva la hoja de aislamiento y coloque la batería. Cierre la tapa.

REEMPLAZO DE BATERÍA



La pantalla mostrará "Lo" cuando la batería este baja, favor de reemplazar la batería:
 Abra la tapa que protege la batería cuando la báscula este

3



20 kg / 10 g
 Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Colgante
Crane Scale

- Función Tara
- Indicador de nivel de batería
- Funciona con 1 batería de litio 3V tipo CR2032 (incluida)

MANUAL DE USO
MODELO: BAC-20

1 batería de litio CR2032



Luz de pantalla backlight



Ahorro de energía

apagada. Saque la batería usada (con la ayuda de un objeto punzante, si es necesario)

Coloque la batería nueva igual (para evitar problemas tome nota de la polaridad de la batería)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siga estos pasos para garantizar el correcto funcionamiento de su báscula y ampliar su tiempo de vida:

1. Limpie el producto con un paño suave, ligeramente húmedo (no mojado).
2. No sumerja la báscula en agua o utilice productos abrasivos para limpiarla.
3. Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con grasa, especias, vinagre y los alimentos con sabores y colores fuertes. Evite el contacto con ácidos de jugos cítricos.
4. En caso de apoyar su báscula en una superficie, utilice siempre soportes planos y estables.
5. Evite golpear, sacudir, y no deje caer su báscula pues esto puede provocar **daños que no son cubiertos por la garantía.**
6. La báscula es un instrumento preciso. Por favor, trátela con cuidado y evite sobrecargarla.
7. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco para evitar que se genere humedad en su interior.
8. En caso de no encender la báscula, comprobar si la batería está instalada correctamente, o si esta tiene la carga suficiente.
9. Este equipo se diseñó para uso familiar solamente. No es recomendable usar para fines comerciales.

4